

Protokoll styrelsemöte 17 juni kl.18

Närvarande : Pär, Catrin, Niklas och Maria

1. Genomgång av tidigare protokoll
2. Annica har hittat en skylt till bilparkeringen. Ok att köpa den.
Kostnad ca 700:-
3. Niklas tittar vidare efter gupp till gården.
4. Catrin kontaktar brandförsvaret för att ta reda på vad vi ska göra med den trasiga brandposten.
5. Pär informerar om ekonomin. Vattenkostnaderna har gått upp. Bidraget för matsopor har försvunnit. Även utkörning av matavfalls påsar ska upphöra . Var och en får hämta sina påsar. Informerar övriga när det träder i kraft.
6. Pär håller på med ett utskick till alla grannar avseende bilkörning och bilparkering på gården samt användning av egna garage. Påminner även om vattning av gårdens sommarblommor.
7. Våra lekplatser har besiktigats enligt EU-direktiv. Bifogar protokollet. Pär kontaktar Mibab för att få en offert på det som måste åtgärdas. Styrelsen tar beslut på om fler offerter ska tas in beroende på hur stor kostnad det blir. I samband med reparation ska sanden i sandlådan bytas ut.
8. Nästa möte 31/8 kl. 18:00

Vid protokollet

Maria

Årlig säkerhetsbesiktning av Lekplats: Brittsommargränd			
Organisation	Lasses/Lekplatsbesiktning AB	Org.nr	559020-7659
	Träffgatan 5	Tel	08 – 742 04 88
	136 44 HANDEN	Fax	lasse.winterstein@gmail.com
Besiktningssman	Stefan Svensson	Tel	0760-51 22 11
	Innehar Certifikat nr CPL195:20 utfärdad av SERENO Certifiering AB		
Klagomål	I det fall ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan ni kontakta: SERENO Certifiering AB Box 5609 114 86 STOCKHOLM Tel: 08 – 556 953 30		

Uppdragsgivare			Se bilaga
Organisation	Mibab Fastigheter	Org.nr	556848-8158
	Movägen 6	Tel	
	135 50 Tyresö	Email	
Kontaktman	Micke Backman	Tel	070-715 85 65

Övriga närvarande vid säkerhetsbesiktningen	Se bilaga

Besiktningssubjekt: Lekplats

Datum för besiktningen	2021-05-19		
Protokollet upprättat	2021-05-23		
Underskrift			

Säkerhetsbesiktningen genomförd mot följande kravdokument:	Se bilaga
Svensk Standard SS-EN 1176-1-7 och SS-EN 1176 10-11	
Tillämplig lagstiftning: Plan och bygglagen (PBL.) Boverkets Byggregler (BBR.) Ordningsslagen (OL.)	
Produktsäkerhetslagen (PSL.)	
Tillverkarens anvisningar	

Omfattning av säkerhetsbesiktningen	Se bilaga
Säkerhetsbesiktning av fasta lekredskap med tillhörande stötdämpande underlag (islagsyta)	
Staket, grindar, brunnar, paviljonger, pergola, lastpallar.	
Kabeltrummor och föremål som inte är avsedda för lek omfattas inte av besiktningen	
Omfattning har överenskommit med lekplatsens ägare	Sign. lekplatsägare

Förklaring till felklassningar i protokollet		Se nedan
A-fel:	Risk för allvarlig skada alternativt Stor risk för mindre skada	
B-fel:	Mindre risk för mindre skada alternativt Stor risk för liten skada	
C-fel:	Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada	
!	Besiktningsmannens påpekande	
✓	Inga fel identifierade	

Felidentifiering, riskanalys och felklassning

A-FEL Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B-FEL Normalt bör åtgärd utföras snarast.

C-FEL Normalt bör åtgärd utföras vid periodiskt underhåll eller bevakas.

	Det åligger lekplatsens ägare/förvaltare att identifiera behov av åtgärd samt tidpunkt för sådan åtgärd.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resultat från säkerhetsbesiktning							
Drift- och underhållsplaner			Se bilaga				
	Finns	X	Saknas				
Tidigare fel	Åtgärdade		Kvarstår				
Fel nr	fel beskrivning	Hänvisning	Klassning				
1	Drift- och underhållsplaner	SS-EN 1176-7	C				
Besiktning		SS-EN 1176-7, Avsnitt 6					
	Finns		Saknas				
Rutiner för underhåll		SS-EN 1176-7, 7.1 och 7.2					
	Finns		Saknas				
Dokumentation		SS-EN 1176-7, 8.2.2					
	Finns		Saknas				
Rutiner för att hantera säkerhetsbrister		SS-EN 1176-7, 8.2.4					
	Finns		Saknas				
Uppdragsgivare har besvarat frågor i bilaga A "Frågor om drift- och underhållsplanering"			<table border="1"> <tr> <td>JA</td> <td>NEJ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	JA	NEJ		X
JA	NEJ						
	X						

Besiktningsobjekt	Brittsommargränd		
Beteckning	Årlig säkerhetsbesiktning		
Adress	Brittsommargränd 1		
Ort	Tyresö		
Hänvisningsskyltning			Se bilaga
	Finns	X	Saknas
Tidigare fel	Åtgärdade		Kvarstår
Fel nr	Felbeskrivning:	Hänvisning	Klassning
2	Allmänna säkerhetsåtgärder	1176-7, 8.2.3	C

Lekredskap:

- Redskap 1: Gungställning
Redskap 2: Sandlåda
Redskap 3: Vidbyggd rutschbana

Översiktsbild:



Beskrivning av fel:

- Fel nr 1. Drift- och underhållsplaner, enligt tillämpliga delar av SS-EN 1176-7, bedöms saknas. Bedömningen är tagen med hänsyn till information från driftansvarig samt antalet och/eller klassificeringsgrad av identifierade fel.
- Fel nr 2. Informationsskylt för lekplatsen saknas. Vid lekplatsen ska det finnas en tydligt synlig skylt (piktogram, grafisk symbol) med följande information: Allmänt telefonnummer 112 för nödsituationer; Kontaktuppgifter till underhållspersonal, t.ex. telefonnummer, e-mail, hemsida; Lekplatsens namn; Lekplatsens adress eller GPS-koordinater; annan relevant information, där så är tillämpligt. I Sverige omfattas även inhägnad lekplats i närheten av förskolor av kravet.

Redskap 1	Gungställning		Fallhöjd	1500 mm
Tillverkare	Saknas	Produktnamn	Saknas	
ID-märkning	Saknas	Produkt nr	Saknas	
Fel:	Beskrivning av fel		Hänvisning	Klassning
3	Rutinmässigt underhåll		1176-7, 7.1	C
4	Identifiering av redskap		1176-1, 7.1	C



Beskrivning av fel:

Fel nr 3. Underhåll av stöddämpande underlag som innehåller mycket växtrötter.

Fel nr 4. ID-märkning saknas.
 Redskapet ska vara märkt tydligt, varaktigt och synligt från marknivå med minst följande: Tillverkarens namn och adress; Redskapets beteckning och tillverkningsår; nummer och datum för denna Europastandard, dvs SS-EN 1176-1:2017.


Redskap 2	Sandlåda		Fallhöjd	<600 mm
Tillverkare	Saknas	Produktnamn	Saknas	
ID-märkning	Saknas	Produkt nr	Saknas	
Fel:	Beskrivning av fel		Hänvisning	Klassning
5	Identifiering av redskap		1176-1, 7.1	C



Beskrivning av fel:

Fel nr 5. ID-märkning saknas.

Redskap 3	Vidbyggd rutschbana		Fallhöjd	1300 mm
Tillverkare	Hags	Produktnamn	Saknas	
ID-märkning	Saknas	Produkt nr	Saknas	
Fel:	Beskrivning av fel	Hänvisning	Klassning	
6	Ställen där huvud och hals kan fastna	1176-1, 4.2.7.2	A	
7	Rutinmässigt underhåll	1176-7, 7.1	C	
8	Identifiering av redskap	1176-1, 7.1	C	



Beskrivning av fel på nästkommande sida.

Beskrivning av fel för redskap nr 3:

Fel nr 6. Öppningar i redskapet identifierats där huvud och hals kan fastna.
Öppningarna uppfyller inte kraven efter utfört prov enligt D.2.1.

Åtkomliga helt omslutna öppningar med en nedre kant som är mer än 600 mm ovanför lekytan ska provas i enlighet med D.2.1. Provkropp C eller E får inte passera genom någon öppning om inte även den stora huvudformade provkroppen D kan passera.

På bilderna visas provkropp C och D.

Exempel, farliga öppningsmått är mellan 89 och 230 mm.

Fel nr 7. Underhåll av stötdämpande underlag som innehåller växtrötter.

Fel nr 8. ID-märkning saknas.

Lasses Lekplatsbesiktning AB

Besiktningsman

Stefan Svensson

Innehar Certifikat nr CPL195:20 utfärdad av SERENO Certifiering AB



Datum: 2021-05-23

Där gummibeläggning och gummiplattor utgör stötdämpande underlag är besiktningen inte utförd enligt SS-EN 1177 2018. HIC-provning.