

Radialfläktar till Parmair Ex FTX värmeåtervinningsaggregat



Radialfläkt utan kåpa, reservdel

Parmair Ex FTX är det värmeåtervinningsaggregat som driver husets ventilation och som finns monterat i tvättstugan. Aggregatet har bl.a. två radialfläktar. När radialfläktens lager börjar bli dåliga så avger det ett missljud som kan bli ganska högt.

Det finns två olika produktnummer på dessa och det beror på rotationsriktningen. Vilken radialfläkt som ditt hus ska ha beror på. Det säkraste är att läsa av produktnumret på den gamla radialfläkten.

Radialfläkt R2E140AE77B9 (rotationsriktning medurs)

<http://www.ebmpapst.se/sv/produkter/Reservdelsfläktar-Reservdelar/Reservdelsfläktar-Radialfläktar-utan-kåpa/R2E140-AE77-B9-Reservdel>

Radialfläkt R2E140AE7706 ersätter R2E140AE77A8 (rotationsriktning moturs)

<http://www.ebmpapst.se/sv/produkter/Reservdelsfläktar-Reservdelar/Reservdelsfläktar-Radialfläktar-utan-kåpa/R2E140-AE77-06-Reservdel>